

## 改善提议人信息



团队：陈泽宽、李俊

提议者：陈泽宽

所属部门：打磨车间

完成月份：2020/2/17

改善宣言：

**改善不分大小**

**敢于行动**

## 改善前



- ❖ 1、测风速传感器上的进风口小,直径**1cm**.
- ❖ 2、使用约1周后有粉尘粘在风口造成堵塞.
- ❖ 3、风口堵塞情况下容易触发风速低的报警.
- ❖ 4、每周需要花费**30分钟**清理检查一遍.

## 改善后



- ❖ 1、扩大测风速传感器上的进风,直径**3cm**.
- ❖ 2、使用约2月后粉尘无粘在风口,没有堵塞.
- ❖ 3、再没有出现风口堵塞触发风速低的报警情况.
- ❖ 4、减少每周清理检查**30分钟**时间.