

### 改善事例:54TI/40自动钻孔机增加钻珠孔工序的改善

## 改善提议人信息

团队:吕国崇/尚俊鹏/夏遂海

提议者:邓顺元

所属部门:锁体B车间

完成月份:2020年3月

### 改善宣言:

办法总比困难多

# 改善前





- ❖ 1. 54TI/40自动钻孔机,有钻珠孔动力头底座的位置,但未装置钻珠孔工序;
- ❖ 2. 导致锁体加工完后需要在线下用双头台钻来钻 珠孔;
- ❖ 3. 存在工序工时、等待、人员的浪费;







- ❖ 1. 在自动机上加装钻珠孔工序,调试合格(产品符合质量检验要求);
- ❖ 2. 取消线下人工钻珠孔工序;
- ❖ 3. 消除了工序工时、等待、人员的浪费: