

改善事例:65/20手动披锋模限位感应调节的改善

改善提议人信息

改善前

改善后



团队:王南里、陈盛创、吕国崇

提议者:王南里

所属部门:锁梁车间


完成月份:2020年4月

改善宣言:

改善让工作更轻松!



- ❖ 1、旧65/20披锋模适用两种机器生产:手动冲床 和油压冲床;
- ❖ 2、油压冲床行程较短,过程中合模太快,增加了员工的操作强度,导致不良品时有发生。



- ❖ 1、改善点:新做的工模(底模)在原有尺寸上加高30MM;
- ◆ 2、油压冲床的限位感应器方便调节,降低了员工的劳动强度,同时质量也得到了提高。